

ترک خوردگی پوشش بتی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم

حسن رحیمی و شهرام بارو تکوب

دانشیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش ۷۵/۸/۳۰

چکیده

تخریب پوشش‌های بتی کانال‌های آبیاری که معمولاً بصورت ترک، بالا آمدگی و ایجاد درز و شکاف بروز می‌نماید، هر ساله باعث هدر رفتن مقدار زیادی از منابع آبی کشور به صورت نشت و خسارات مالی می‌گردد. در می‌برور ترک‌های متعدد در پوشش بتی کانال‌های واحد کشته و صنعت نیشکر شعبیه در استان خوزستان، تحقیقات گستردگی جهت یافتن علت این امر بعمل آمد. در این تحقیق با انعام یک سلسله آزمایش‌های آزمایشگاهی، نظری تعیین مشخصه‌های مهندسی خاک (دانه بندی، هیدرورتری، تراکم و حدود آتربرگ)، آزمایش‌های شبیه‌سازی (تعیین املال محلول نظیر کاتيونها، آنیونها، گنج، آهک ۱۱۱ و ۱۰۰)، آزمایش تعیین قابلیت واگرانی خاک به دو روش شبیه‌سازی و بین‌هول و آزمایش تورم با استفاده از روش استاندارد تورم (ASTM) و روش ارائه شده توسط انحصار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی بی (ISSMEE) بر روی نمونه‌های خاک برداشت شده از ستر کانال‌های تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با انعام یک آزمایش صحرانی، در یک قطعه از کanal پوشش شده طول ۶۰ متر، ضمن میخ کوبی در ۰° مقطع عرضی در اعماق مختلف و انعام نقشه برداری‌های روزانه، رفتار ستر خاکی کانال قفل و بعد از آب اندازی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرانی تحلیل گردیدند. نتایج آزمایش‌های انعام شده وجود املال اتحلال پذیر در خاک منطقه را در حد کم و نمونه‌های مورد بررسی را از نظر قابلیت واگرانی در دسته مقاوم تا سیار مقاوم به فرسایش نشان داد. مشخصه‌های مهندسی خاک منطقه نظیر دانه بندی و حدود روانی و خمیری، این خاک را در طبقه خاک‌های با پتانسیل تورم پذیری کم تا متوسط قرار می‌دهد. ولی نشانه‌های صحرانی همکی دال بر وجود این پتانسیل در خاک منطقه بوده است. بررسیهای انعام شده نشان داده‌اند که روش استاندارد تعیین پتانسیل تورم پذیری، که در آن ضمن کاربرد رطوبت بهینه، از تراکم دینامیکی برای بازسازی نمونه‌ها استفاده می‌شود، این پتانسیل را به طور محسوسی نسبت به روش (ISSMEE) که در آن ضمن کاربرد رطوبت حد انقباض، از تراکم استاتیکی برای بازسازی نمونه‌ها استفاده می‌شود، کم تر ارزیابی می‌نماید. همچنین اختلاف میزان تورم حاصله در دو روش نتاً ۳/۵ درصد نیز بوده است. آزمایش‌های صحرانی انعام شده نیز وجود خاصیت تورم زانی خاک منطقه را، علی‌رغم قرارگیری آن در ردۀ خاک‌های با خمیرانی کم تا متوسط تائید نمود. بدین ترتیب در این تحقیق ضمن اینکه نشان داده شد که تورم عامل اصلی تخریب پوشش بتی کانال‌های واحد شعبیه می‌باشد. ثابت گردید که استفاده از روش تراکم استاتیکی و کاربرد رطوبت‌های کم (حد انقباض) جهت ارزیابی پتانسیل تورم خاک‌های منطقه خوزستان، روشی برتر و با کارآئی بیشتر نسبت به روش استاندارد تعیین پتانسیل تورم می‌باشد. هم‌چنین در این تحقیق نشان داده شده است که با کاهش مقدار تراکم نسبی خاکریز و افزایش رطوبت خاک کوبی به میزان ۲ تا ۳ درصد بیشتر از حد بهینه می‌توان به طور مؤثری پتانسیل تورم پذیری خاک مورد مطالعه را کاهش داد.

سازی نمونه به طریق استاتیکی، شباهت و تطابق بهتری با شرایط واقعی تراکم خاکریز بستر کانالها توسط غلتک های متراکم کننده دارد چراکه این ماشین آلات (غلتك های پاچه بزری و یا غلتک های هرخ فولادی صاف) نیز به جای ایجاد صربه، خاک بستر را با فشار استاتیکی متراکم می سازند. بعلاوه در روش تراکم دینامیکی، متراکم ساختن خاک در رطوبت های کم و تهیه نمونه بازسازی شده از آن، بعلت کاهش چسبندگی خاک، عملآ امکان پذیر نبوده و نمونه سریعاً خرد می شود. در حالیکه در روش استاتیکی با توجه به شیوه تراکم، امکان متراکم ساختن خاک در قالبها تحکیم و بویژه در رطوبت های کم وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در عمل، رطوبت خاکریز کانالها، بعلت قرار گرفتن در معرض اشعه خورشید و گرمای منطقه، ممکن است شدیدآ کاهش یافته و به مقادیر خیلی کم (مثلثاً رطوبت حد انقباض یاکمتر) برسد، لذا پس از آب اندازی کانال، رطوبت خاکریز از مقادیر خیلی کم به حد اشباع رسیده و حد اکثر پتانسیل تورمی خاکریز بروز نمی نماید. این مسئله خصوصاً در مناطق گرمسیر، بویژه در خوزستان بعلت حرارت بسیار زیاد آن در تابستان، کاملاً امکان وقوع دارد. بنابر این بنظر میرسد که روش تراکم استاتیکی بعلت ایجاد امکان متراکم سازی خاک در رطوبت های پائین و نیز کیفیت تراکم ایجاد شده، بهتر میتواند پتانسیل تورمی خاک را ارزیابی نماید.

با توجه به مجموعه مطالب مذکور، در این پژوهش دو شیوه تراکم در آزمایش تعیین پتانسیل تورم پذیری برای نمونه های مشابه مورد استفاده قرار گرفته و نهایتاً علل ایجاد ترک خوردگی در پوشش کانالهای آبیاری واحد نیشکر شعبیه علیرغم پیش بینی های متصاد اولیه مورد تحلیل قرار گرفته است.

مواد و روشها

بررسیهای صحرائی

همانطور که اشاره شد در این قسمت علل و چگونگی ترک خوردگی پوشش بتنی کانالهای آبیاری واحد کشت و صنعت نیشکر شعبیه مورد بررسی قرار می گیرد. این واحد در ۲۰ کیلو متری شرق شهرستان شوستر قرار گرفته و یکی از هفت طرح بزرگ نیشکر در استان خوزستان است که در حال حاضر عملیات اجرایی آن در جریان

بررسی قرار گرفته و پتانسیل ایجاد تورم در خاکهای با خمیرانی کم تا متوسط و شرایط بروز آن مورد بررسی قرار می گیرد.
روشهای شناسائی خاکهای متورم شونده در حال حاضر متداولترین روش جهت شناسائی خاکهای متورم شونده استاندارد تعیین میزان تورم با استفاده از دستگاه تحکیم (Odometer) می باشد که تحت شماره ASTM D4546 - نامگذاری شده است (۸). در سالهای اخیر انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی بی (ISSMFE^۱) با توجه به ویژگی خاص این پدیده، روش دیگری راجه ارزیابی پتانسیل تورم زانی خاکها را به نموده است (۷ و ۱۷). روش کلی کار در هر دو استاندارد شیوه بهم بوده و عده ترین تفاوت آنها در رطوبت نمونه تهیه شده و شیوه تراکم آن می باشد. در روش ASTM ابتدا خاک در قالب استاندارد پراکتور بصورت دینامیکی (با استفاده از ضربات کوبنده) متراکم شده و سپس نمونه جهت آزمایش تورم در رطوبت بهینه، بازسازی می گردد. در روش ISSMFE صحن اینکه رطوبت بکار برده شده رطوبت حد انقباض می باشد، برای آماده سازی نمونه به جای استفاده از روش تراکم دینامیکی از تراکم استاتیکی (فشار جک هیدرولیکی)، جهت تراکم نمونه استفاده می گردد.

در هر دو روش، پس از آماده سازی نمونه، حلقه تورم در دستگاه تحکیم قرار داده شده و سپس اشباع می گردد. تغییرات ضخامت نمونه خاک در طول ۲۴ ساعت اندازه گیری شده و مقدار نهایی تغییرات در فشار سر بار یک کیلو پاسکال، بعنوان درصد تورم آزاد نمونه تعیین می شود. سپس با بارگذاری، مقدار تورم خاک به حالت اولیه برگردانده شده و بدین ترتیب فشار تورمی نیز اندازه گیری می شود.

از آنجاکه ساختمان و طرز قرار گیری ذرات خاک، تأثیر زیادی بر مقدار تورم آن دارد، به همین دلیل روش تراکم خاک در تهیه نمونه نقش اساسی داشته و تورم نمونه متراکم شده بر این استاتیکی با نمونه متراکم شده بروش دینامیکی متفاوت می باشد. تراکم استاتیکی موجب می شود که ذرات خاک به حالت انبوی (Flocculent) قرار گیرند. ولی در تراکم دینامیکی ذرات به حالت پراکنده (Dispersed) در می آیند. اصولاً خاک با آرابش انبوی می شود از خاک با آرابش پراکنده، متورم می گردد (۱۲). روش آماده

آزمایش‌های آزمایشگاهی

بمنظور بررسی مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی خاک مورد استفاده در ایجاد بستر کanal و نیز بررسی علل بروز ترک خوردگی‌ها، آزمایش‌های متعارف شامل دانه بندی، حدود آتربرگ و تراکم، و تجزیه کامل شیمیائی روی کلیه نمونه‌ها انجام گردید. برای تعیین رفتار خاک در مقابل آب نیز، آزمایش‌های تورم پذیری به دو صورت رطوبت ثابت - دانسته متغیر و رطوبت متغیر - دانسته ثابت و آزمایش واگرایی با روش پین هول و روش شیمیائی پیشنهادی رحیمی - دلفی (۱) روی کلیه نمونه‌ها بعمل آمد. بعلاوه بمنظور تعیین شرایط تراکم خاکریز، تعدادی آزمایش دانسته صحرائی در نقاط مختلف خاکریز کانالهای آسیب دیده انجام گردید.

آزمایش‌های صحرائی

نظر به اینکه بررسی کنندگان مختلف دلایل متفاوتی را در مورد علل اصلی بروز ترک در پوشش کانالها ارائه می‌کردند و بمنظور تدقیق نتایج بدست آمده از آزمایش‌های تورم پذیری در آزمایشگاه، نسبت به ایجاد یک آزمایشگاه صحرائی در واحد کشت و صنعت شعبیه اقدام گردید. جهت تعیین میزان تورم به صورت واقعی، قطعه‌ای از کanal پوشش نشده و در حال ساخت SC1 در این واحد به طول ۶۰ متر، عرض کف و عمق ۲ متر و شبیه جداره ۱/۵ انتخاب و نسبت به ایجاد آب بند در دو طرف آن اقدام شد. سپس تمامی طول قطعه کanal، توسط بتن مگر پوشش داده شده و در ۲۷ متر از طول آن، پوشش بتنی در ۹ قطعه ۳ متری و به ضخامت ۱۰ سانتیمتر اجرا گردید (شکل ۱).

آزمایش‌های انجام شده در قطعات شماره ۴، ۵ و ۶ در پوشش بتنی و قطعات شماره ۱۳، ۱۴ و ۱۵ در بتن مگر در ده مقطع شماره ۱ تا ۱۰ انجام یافته است. برای اندازه‌گیری دقیق تغییر شکل بستر کanal در مقطع عرضی هر قطعه و در فواصل مختلف روی پوشش بتنی و خاکریزهای سمت چپ و راست تا حد اراضی زراعی اطراف، میله‌های فولادی در اعمق مختلف کوییده شد. تعداد این میله‌ها در هر مقطع ۳۴ عدد بوده و عمق استقرار میله‌ها در مقاطع ۱ تا ۵ پوشش بتنی و ۶ تا ۱۰ پوشش بتن مگر به ترتیب ۸۰، ۴۰، ۲۰، ۱۲ و ۱۵۰ سانتیمتر انتخاب گردید. میله‌های فولادی بگونه‌ای در بستر کanal کوییده شدند که حرکت آزادانه آنها از داخل سوراخ ایجاد شده در پوشش بتنی میسر باشد.

می باشد. احداث کانالهای این پژوهه از سال ۱۳۷۲ آغاز گردیده و در سال ۱۳۷۲ ساختمان تعدادی از کانالهای اصلی آن به پایان رسیده است.

پوشش کانالهای این شبکه همگی بتنی بوده و در سطح ۱۲ هزار هکتار گسترشده است. پس از تحویل تعدادی از این کانالهای متوسط پیمانکاران، نسبت به آب اندازی در آنها با هدف آبشوئی اراضی اقدام، و سپس جریان آب برای مدتی قطع شده است. مدتی پس از قطع جریان، ترک خوردگی‌های ملایمتری نیز در بتنی کانالهای B1، B2 و ترک خوردگی‌های ملایمتری نیز در کانالهای SC13 و SC17 و چند کanal دیگر مشاهده شده است. ترک خوردگی پوشش کانالهای SC13 و SC17 حتی قبل از آب اندازی نیز قابل مشاهده بوده است.

تمامی کانالهای آسیب دیده در خاکریزهای کوییده شده واقع شده‌اند. به طور کلی عوارض ایجاد شده به صورت ترک‌های طولی سرتاسری و بالازدگی دالهای بتنی از محل درزهای طولی و عرضی بوده و سمت تخریب عمده‌ای در طرفی قرار داشته که تابش خورشید در آن جهت شدیدتر بوده است. ضمناً مدتی پس از آب اندازی در روی خاکریزهای کوییده شده (سکوی خاکی کانال) ترک‌های طولی در امتداد موازی با امتداد کanal و با عرض چند میلیمتر تا چند سانتیمتر مشاهده گردید.

بررسیهای بعمل آمده نشان می‌دهند که وضعیت ظاهری خاکریز بستر و بتن پوشش غالباً مناسب بوده و مشکل خاص فنی در آنها وجود ندارد. کیفیت ظاهری بتن همراه با وضعیت ظاهری درزهای انبساط نیز مناسب بوده است. آزمایش‌های دقیق صحرائی و آزمایشگاهی کیفیت مطلوب بتن و عملیات خاک کویی اجراء شده را نیز بثبات رسانید.

موقعیت ترک‌های ایجاد شده در پوشش کانالها عمده‌ای در یک سوم پائینی از ارتفاع دیواره بتنی کanal قرار داشته است. شدیدترین تخریب‌ها در قطعه‌ای از کanal ۷٪ و عموماً در جریان آب اندازی و پس از اولین سیکل تخلیه نمودن آب و خشک شدن کanal و بستر آن بوقوع پیوسته است. با توجه به نوع تخریب در این شبکه و یک‌نواختی آن، تعدادی نمونه خاک از خاکریز بستر کanal ۷٪ و منع قرضه موجود در منطقه برای انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی برداشت گردید.

مشاهدات انجام شده نشان دادند که این ترک ها مستقیماً به حرکت جبهه رطوبتی در خاکریز مربوط می باشند، زیرا امتداد ترک ها دقیقاً تا محلی که رطوبت بداخیل خاکریز نفوذ کرده بود ادامه داشته و به محض رسیدن به جبهه رطوبتی امتداد ترک ها ناپدید گردیده است.

هدف از تخلیه کanal بعد از ۶۵ روز، تعیین رفتار خاکریز

پس از حذف فشار سربار ناشی از وزن آب بود و مقرر گردید که پس از دو هفته کanal مجددآ آب اندازی شود تا شدت برگشت پذیری تورم کنترل شود. پس از تخلیه کanal همانطور که انتظار می رفت، بعلت حذف فشار سربار ناشی از وزن آب، تا چند روز بعد از تخلیه کanal، بالآمدگی میخ ها با توجه به اشباع بودن خاک همچنان ادامه یافت. در هفته سوم، پس از تخلیه آب، روند کاهشی ارتفاع میخ ها آشکار گردید. متاسفانه در اواخر سومین هفته بعد از تخلیه آب، بارندگی های پراکنده ای در منطقه بوقوع پیوست و عملاً باعث بر هم زدن نظم بالآمدگی ها در سطح خاکریز شد. بهمین دلیل بعد از گذشت حدود ۱۰۵ روز از شروع آزمایشها صحرائی. بعلت وقوع بارندگی های شدید عملیات نقشه برداری متوقف و نتایج مورد تحلیل نهائی قرار گرفتند.

ارائه نتایج آزمایشها آزمایشگاهی و صحرائی

نتایج آزمایشها شناسائی، نمونه های خاک مورد آزمایش را از نوع ریزدانه و از جنس رس لای دار با طبقه بنده CL مشخص نمود. همچنین مقدار ریز دانه خاک بطور متوسط در حدود ۹۰ درصد (۵۰ تا ۵۸ درصد آن لای و بقیه رس) تعیین گردید. حد روانی نمونه های خاک بین ۳۰ تا ۳۸ درصد و شاخص خمیرائی بین ۸ تا ۱۶ درصد و عدد فعالیت آنها نیز بین ۲۱/۰ تا ۳۶/. بدست آمده است. مشخصه های خمیری نمونه های آزمایش شده حکایت از این دارد که کانی غالب در این نمونه ها عمدتاً کانولینیت و ایلیت بوده و خاک منطقه از خمیرائی و فعالیت کم تا متوسط برخوردار است. آزمایشها شیمیائی نشان دادند که میزان کج موجود در خاک کمتر از ۱ درصد است که عملاً به غیر مغرب بودن این عامل در بستر خاکی کanalهای منطقه اشاره دارد. نتایج آزمایشها واگرایی با دو روش پین هول و روش شیمیائی پیشنهادی رحیمی - دلفی (۱۱)، عدم وجود پتانسیل واگرایی در خاکهای منطقه را اثبات می نماید.

همانطور که گفته شد در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات

برای تعیین پرآیند رفتار خاک (تورم احتمالی) در فاصله ۱۰ سانتی متری از میله های فولادی پوشش بتنی هر یک از مقاطع، یک سری میخ نجاری، و در همین فاصله از میلگرد های قسمتهای بتن مگر و قسمتهای خاکی تعدادی صفحه فولادی بمنظور نقشه برداری نقاط روی سطح پوشش نصب گردید (به جزئیات B، C و D در شکل ۱ رجوع شود). پس از انجام عملیات فوق، عملیات نقشه برداری برای تعیین رقوم دقیق این میله ها قبل از آب اندازی کanal انجام شد. سپس عملیات آب اندازی در این قطعه در تاریخ ۷۴/۶/۲۴ آغاز و دستورالعمل نقشه برداری کلیه میله ها و نیز ثابت نگاه داشتن سطح آب درون کanal صادر گردید.


سطح آب در این قطعه از کanal بعده ۶۵ روز ثابت نگاهداشته شد و عملیات نقشه برداری هر روز یکبار در ساعت معینی انجام گردید. پس از این مدت یعنی از تاریخ ۷۴/۸/۲۷ به بعد بتدربیج آب کanal طی ۷ روز خالی شد و عملیات نقشه برداری مرتبأ و بصورت یکروز در میان ادامه یافت. در هفته اول پس از آب اندازی قرائت میخ ها افزایش سریعی در ارتفاع را نشان داد و در هفته های دوم و سوم، این افزایش، شدت کمتری داشت و پس از آن،

هزمان با پیش روی جبهه رطوبتی به سمت خاکریز مقدار تورم و بالآمدگی نیز کنترل گردید ونهایتاً ۶۵ روز پس از آب اندازی به یک حد ثابت رسید. بطور کلی نتایج قرائت های نقشه برداری بیشترین مقدار بالآمدگی را مربوط به میخ شماره ۱۲ (له فوقاری) پوشش بتنی در جبهه رو بجنوب) نشان داد و در میخهای کوییده شده در خاکریز در محل های دور از کanal و در فاصله زیاد از جبهه رطوبتی هیچگونه تورمی مشاهده نگردید. اندازه گیری ها همچنین نشان داده اند که مقدار تورم با افزایش عمق استقرار میخ، کاهش یافته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مقدار حداقل بالآمدگی در میخ شماره ۱۲ (جهه رو بجنوب) نسبت به میخ متأثر خود در طرف مقابل کanal در یک مقطع مشخص (میخ شماره ۲۳) در جبهه رو شمال بیشتر بوده است. ۲۰ الی ۳۰ روز بعد از آب اندازی، ترک های طولی و سرتاسری در سکوی خاکی سمت چپ و راست کanal ظاهر گردید.


این ترک ها کاملاً سرتاسری و دارای امتداد طولی بموازات لبه کanal بوده اند. برای تعیین چگونگی و عمق گسترش این ترک ها، اقدام به شکافتن خاکریز و ردیابی ترک های ایجاد شده گردید.

آزمایش‌های تورم با استفاده از این روش انجام شده است. شکل ۱-۲ مقایسه میزان تورم آزاد یک نمونه خاک با دو روش ASTM (تراکم دینامیکی) و SSMFE (تراکم استاتیکی) شماره ۲۷ میزان تورم آزاد یکی از نمونه‌های این واحد را براساس دو روش تراکم دینامیکی و تراکم استاتیکی نشان می‌دهد. همچنین شکل‌های شماره ۳ و ۴ نتایج اندازه‌گیری درصد تورم آزاد

مقدار تورم با توجه به تغییرات مقدار تراکم نسبی و تغییرات میزان رطوبت در هنگام خاک کوبی، دوسری آزمایش تورم با رطوبت ثابت - دانسیته متغیر و رطوبت متغیر - دانسیته ثابت انجام گردید. با توجه به تطبیق بیشتر تراکم استاتیکی با شرایط صحراei، کلیه



شکل ۱ - نقشه نمای بالا و مقطع میخ کربی در قطعه ای از کanal SC1 واحد شعبیه



شکل ۲ - مقایسه میزان تورم آزاد یک نمونه خاک با دو روش ASTM (تراکم دینامیکی) و SSMFE (تراکم استاتیکی)




نمائی و لگاریسمی کنترل و روابط و منحنی هایی بدست آمده است که در شکل‌های شماره (۳ و ۴) نشان داده شده اند. براساس این روابط، ارتباط میزان تورم و تراکم نسبی، یک رابطه کاملاً خطی بوده و همبستگی این خط در سطح ۹۹ درصد معنی دار می باشد. ارتباط بین تورم و رطوبت یک رابطه غیرخطی است که در رطوبتهای کم دارای شب تزویی ملایم و در رطوبتهای بالا دارای شب تزویی تند می باشد.

جهت کنترل اثر فرآیند خشک و تر شدن یکی سری آزمایش برروی یکی از نمونه های خاک انجام یافته است. در انجام این آزمایشها ابتدا مقدار تورم در یک شرایط ثابت رطوبتی و تراکمی بدست آمده است و سپس نمونه ها در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد (درجه حرارت متعارف گرمای خوزستان در تابستان) خشک و مجدداً در دستگاه تورم قرار گرفته و مقدار تورم آنها در سه مرحله تکرار، اندازه گیری شده است. (شکل ۵) نتایج این آزمایش را نشان می دهد. همانطور که از این نمودار بر می آید، پس از سه دوره تر و خشک شدن مقدار تورم حاصله بطور متوسط حدود ۶ درصد کاهش یافته است.


نمونه های مورد بررسی را در مقایسه با تغییرات مقدار تراکم و رطوبت آنها نشان می دهند.

همانطور که ازین شکلها مشهود است، مقدار تورم نمونه های خاک، علیرغم این نکه که کانی غالب در آنها ایلیت و کائولینیت بوده و خاک از خمیرائی کم تا متوسط برخوردار میباشد، نسبتاً زیاد و قابل ملاحظه است و برای بعضی از نمونه ها به حد اکثر ۱۲ درصد نیز می رسد. همچنین نتایج بدست آمده برای تمامی نمونه ها نشان می دهند که با افزایش مقدار تراکم نسبی، قابلیت تورم زائی خاکها افزایش یافته و با افزایش میزان رطوبت تراکم، این قابلیت کاهش می یابد. بطورکلی چنانچه تراکم نسبی ۹۵ درصد بعنوان معیار بکار برده شده برای کوییدن خاک بستر کانالهای مورد بررسی فرض شود، با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی نمونه ها دارای پتانسیل تورمی بیش از ۴ درصد می باشند و این بیانگر این نکه است که پوششهای بتی حتماً در این تراکم نیز در خطر آسیب نسبی، قرار داشته اند.

برای برقراری یک رابطه منطقی بین قابلیت تورم و میزان تراکم و رطوبت بکار رفته در هنگام خاک کوبی، نتایج بدست آمده از آزمایشها تورم با مدلهای مختلف آماری و رگرسیونهای خطی،



شکل ۳ - تغییرات میزان تورم بر حسب درصد تراکم نسبی نمونه های مورد بررسی



شکل ۴ - تغییرات میزان تورم بر حسب درصد رطوبت نمونه های مورد بررسی

کانالها را بشرح زیر تحلیل نمود:

الف - چنانچه خاکریز کانال مدت زیادی بدون پوشش در مقابل نور خورشید و گرمارها شود، پس از انجام پوشش و قبل از آب اندازی، بعلت تجمع رطوبت بر اثر نیروی موئینگی، ممکن است تورم بوقوع پیوسته و موجب ترک خوردنگی پوشش شود. این پدیده در پوشش کانالهای SC13 و SC17 مشاهده شده است.

ب - پس از آب اندازی کانال، نشت آب از بن و محل درزها به خاکریز، باعث افزایش حجم ذرات خاک و بروز پدیده تورم می گردد. چنانچه درزها بخوبی آب بندی شده باشند و نشت آب فقط از طریق بن انجام پذیرد، بروز تورم، در فاصله زمانی بیشتری رخ می دهد.

پ - همزمان با جذب رطوبت توسط ذرات خاک، فشارهای تورمی در خاکریز بوجود می آید. نظر به اینکه بروز تورم در هر منطقه با حرکت جبهه رطوبتی توأم است و این جبهه رطوبتی همیشه از محل پوشش بتی (بر اثر تجمع رطوبت و نشت آب از کانال) آغاز می گردد، بنابراین فشارهای تورمی ابتدا از زیر پوشش بتی آغاز شده و بتدريج در تمامی خاکریز توزيع می گردد. عدم یکنواختی در توزيع

آزمایشهاي انجام شده برای تعیين مقدار دانسيته صحرائي خاکریزهای کوییده شده بستر کانال، تراکم نسبی این خاکریزها را در بعضی نقاط تا ۱۰۵ درصد و حتی بیشتر نیز نشان داده که همین امر سبب افزایش پتانسیل تورم زائی آنها گردیده است.

نتایج آزمایش های صحرائي نیز وجود قابلیت تورم در خاکریز کانالهای منطقه شعبیه را تأیید می نماید. (شکل ۶) حداکثر میزان بالا آمدگی مربوط به میخ شماره ۱۳ را در اعماق مختلف نسبت به زمان، برای قسمت با پوشش بن و بن مگر نشان می دهد. همچنین در (شکل ۷) برای مقایسه، مقدار حداکثر بالا آمدگی در دو میخ شماره ۱۳ (جبهه رو به جنوب) و شماره ۲۳ (جبهه رو به شمال) نشان داده شده است. همانطور که از این شکل مشهود است میخ شماره ۱۳ که در معرض تابش شدیدتر اشعه خورشید قرار داشته، تورم بیشتری را نسبت به میخ شماره ۲۳ نشان داده است.


نتایج و بحث

باتوجه به نتایج بدست آمده از آزمایشهاي آزمایشگاهی و صحرائي انجام شده میتوان علل بروز ترک خوردنگی پوشش بتی


این فشار در زیر پوشش بتنی کanal باعث ایجاد ترک های طولی عمیق در خاکریز و پوشش می گردد . (شکل ۸) مقطع عرضی و پلان این ترکها را بصورت شماتیک و (شکل ۹) مقادیر حداکثر بالا آمدگی در نقاط مختلف نیمی از مقطع عرضی پوشش بتنی و بتن مگر قطعه کanal مورد آزمایش را نشان می دهد.

ت - چنانچه شدت تابش اشعه آفتاب به یک سمت خاکریز بیشتر از سمت دیگر باشد (مثل شیب های رو به جنوب)، تبخیر شدیدتر، باعث افزایش انقباض و در نتیجه افزایش کشش موئینگی و پتانسیل جذب آب در آن سمت شده و نهایتاً پتانسیل تورم زائی آن را سبب به سمت دیگر افزایش می دهد. همانطور که در (شکل ۱۰) مشاهده می گردد، سکویی سمت راست قطعه آزمایشی کanal SCI که در معرض تابش شدیدتر خورشید قرار داشته، بیشترین مقدار بالا آمدگی را نشان می دهد. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت در کانالهایی که معمولاً جهتی شرقی - غربی دارند، جبهه رو به جنوب آنها بیشتر در معرض تخریب ناشی از انقباض و تورم خاکریز قرار دارد.


ث - بعنوان یک اصل، فشار ناشی از تورم می تواند در تمامی جهات انتشار یابد، اما در مقطع یک کanal باتوجه به وزن سربار، موقعیت خط نشت و جبهه رطوبتی در خاکریز و نیز وزن آب داخل کanal، بیشترین فشار به پشت پوشش و لبه فوکانی آن اعمال می شود که نهایتاً بدليل درگیر بودن قسمت تحتانی پوشش بتنی و آزاد بودن قسمت فوکانی آن ، دال بتنی بسته داخل کanal خم می شود. بدین ترتیب در سطح بتن، تنشهای خمشی نسبتاً شدیدی بوجود آمده و چنانچه تاب خمشی




شکل ۷ - مقایسه تغییرات مقدار تورم خاکریز در جبهه های جنوبی و شمالی بر حسب زمان (میخهای ۱۳ و ۲۳)



شکل ۵ - تأثیر سبکلهای تو خشک شدن یک نمونه خاک بر روی مقدار تورم



شکل ۶ - تغییرات مقدار تورم خاکریز برای میخهای مختلف در اعماق مختلف بر حسب زمان (میخ ۱۳)



شکل ۸ - نحوه ایجاد ترک در خاکریز خاکهای متورم شونده (با استفاده از نتایج آزمایش صحرائی)

یافته به خاکریز پشت کanal و بویژه پس از تخلیه سریع کanal نیز می تواند مؤثر باشد. اما با توجه به مقادیر فشار تورمی در مقایسه با فشار هیدرواستاتیکی آب، اهمیت بسیار کمتر آن آشکار می شود. ج - نتایج جمع آوری اطلاعات صحرائی از محل ترکها در جداره کanالهای بتی، موید این مطلب است که اگر درز طولی تھانی کanالها در حوالی یک سوم پائینی جداره های بتی کanال ایجاد شود، ترک های حاصله به این درزها منتقل گردیده و بدین ترتیب خسارت های حاصله بنحوی محسوس قابل کنترل و جلوگیری خواهد بود.

ج - بطور کلی نتایج این بررسی نشان می دهد که در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب، حتی خاکهای با پتانسیل تورم پذیری کم تا متوسط (مثل خاکهای منطقه مورد بررسی) از پتانسیل تورم پذیری کافی برای ایجاد تخریب در پوشش کanالها برخوردارند. بویژه که روش استاتیکی ایجاد تراکم و کاهش رطوبت خاکریز و انقباض ناشی از آن در مناطق گرم، این پتانسیل را بنحو قابل ملاحظه ای افزایش

بن تواند این تنشها را تحمل نماید، پوشش بتی ترک می خورد. این فرآیند همچنین در لبه فوقانی کanال باعث بالآمدگی و احتمالاً ایجاد فاصله بین پوشش و سطح خاک بستر می گردد (شکل ۱۰). از آنجا که بطور معمول منطقه فعل تورم در عمق حدود ۲ تا ۳ متری زیر سطح زمین قرار دارد، در کف کanال بعلت توزیع یکنواخت تر رطوبت، فشار تورمی یکنواختی نیز بوجود می آید و معمولاً مقداری از آن با فشار ناشی از وزن آب موجود در کanال خنثی می گردد. اما در پشت پوشش بتی جدار کanال بعلت اثر غیر یکنواخت سربار، توزیع فشار تورمی یکنواخت نبوده و درنتیجه در قسمتهای نزدیک به کف باعث ایجاد ترک (بعلت درگیر بودن پوشش) و در لبه فوقانی باعث بالآمدن پوشش می گردد. همانطور که مشاهدات صحرائی نیز نشان داده است، محل وقوع کلیه ترکها تقریباً در یک سوم پائینی جداره بتی و نزدیکتر به کف کanال می باشد، که با تحلیل فوق مطابقت دارد. بدیهی است که در ایجاد ترکهای طولی پوشش، نقش فشار آب نشت

از رطوبت بهینه توصیه گردید . بررسیهای بعدی نشان داد که این توصیه های ساده بخوبی توانسته اند تورم خاکریزها را مهار نمایند ، بگونه ای که در کانالهای پوشش شده با این دستور العمل تا این تاریخ هیچگونه ترک خوردگی مشاهده نشده است .

خلاصه نتایج

بر اساس مطالعات انجام شده و بررسیهای بعمل آمده در این

تحقیق می توان نتایج حاصله را بشرح زیر خلاصه نمود :

- یکی از مشکلات اساسی پوششها بتنی در خاکهای رسی ، پتانسیل پنهان یا پنهان تورم این خاکها می باشد .

- روش تعیین پتانسیل تورم با استفاده از تراکم استاتیکی روشی است که می تواند به نحو مطلوبتری پتانسیل نهان تورم را ارزیابی کند و در مناطق گرم و خشک بر روی استاندارد تعیین تورم (ASTM) برتری دارد .

- میزان تورم خاک با درصد تراکم نسبی آن رابطه مستقیم خطی و با درصد رطوبت خاک کوبی رابطه معکوس غیر خطی دارد ، بگونه ای که با افزایش تراکم نسبی و کاهش رطوبت ، پتانسیل تورم نهان خاک افزایش می یابد .


- اگر چه میزان تورم خاکهای حاوی کانی های ایلیت و کانولینیت نسبت به خاکهای حاوی کانی مونتموریلوئیت کمتر است ، ولی پتانسیل تورم نهان این کانی ها نیز در صورت فراهم بودن شرایط ، می تواند قابل توجه و خطر آفرین باشد .

- آرایش مناسب درزها در پوشش بتنی کانالها می تواند به میزان قابل توجهی آسیبهای واردہ به آنها را محدود و کنترل نماید .

- از آنجاکه وجود فشار آب منفذی در پشت پوششها بتنی و در شرایط تخلیه سریع کanal ، باعث تشدید فشارهای وارد بر پوشش می گردد ، لذا در مرحله بهره برداری باید این واقعیت نیز مورد توجه قرار گرفته و بویژه چنانچه در پشت پوشش از فیلتر استفاده نشده باشد ، باید سرعت تخلیه آب کanal را تا حد کافی برای تخلیه فشار آب منفذی کاهش داد .

- بهترین و ارزانترین راه مقابله با تورم در خاکهای با خمیرائی کم تا متوسط کاهش مقدار تراکم نسبی و افزایش رطوبت خاک کوبی است . بهتر است قبل از اجرای پوشش بتنی ، کanal آب اندازی شده و خاک بستر از رطوبت اشباع شود .

- تورم پدیدهایی است که برگشت پذیری آن با افت همراه است و از




شکل ۹ - تغییرات مقدار تورم خاکریز برای میجهای ۱ تا ۱۸ مقطع عرضی کanal در عمق مختلف

می دهد .

با توجه به مجموعه موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که علت اصلی ترک خوردگی پوشش بتنی کانالهای شعیبه ، پتانسیل پنهان تورم زائی خاکریزهای رسی با خمیرائی کم تا متوسط در این واحد می باشد که بعلت نامناسب بودن نوع آزمایشها انجام شده در مرحله مطالعات و طراحی ، پیش بینی این پتانسیل امکان پذیر نبوده است ضمن اینکه فشار آب پشت پوشش در هنگام تخلیه سریع نیز می تواند باعث تشدید نیروهای تورمی و افزایش شدت تخریب گردد .

برای مقابله با خاکهای متورم شونده روشهای مختلفی وجود دارد که در این طرح با استفاده نتایج آزمایش های انجام شده و با توجه به شرایط کار ، کاهش مقدار تراکم نسبی خاک بستر به حدود ۹۰ درصد و افزایش رطوبت خاک کوبی بیزان ۲ تا ۳ درصد بیشتر



شکل ۱۰ - فرآیند تخریب در پوشش بتی کانالها در اثر تورم (با استفاده از نتایج آزمایش صحرائی)

از مساعدتهای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی در این مورد قدردانی نمایند.

مؤلفین هم چنین از مسئولان و مهندسان شرکت توسعه کشت نیشکر و صنایع جانبی و شرکت مهندسین مشاور آبخوان بخاطر فراهم آوردن تسهیلات لازم برای انجام آزمایشهای صحرائی تشکر می نمایند.

این مطلب می توان در پیش بینی رفتار پوشش بتی کانالهای آبیاری پس از اولین آب اندازی و بروز تورم ناشی از آن استفاده نمود.

سپاسگزاری

این مقاله نتیجه بخشی از یک طرح تحقیقاتی است که با حمایت مالی دانشگاه تهران انجام یافته و مؤلفین وظیفه خود می دانند.

REFERENCES

- ۱- رحیمی، ح. و. م. دلفی، «روشهای تشخیص رسهای واگرا در سازه های آبی و بررسی کارائی آنها در منطقه خوزستان»، پایان نامه، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.
- ۲- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، «بررسی علل ایجاد ترکهای طولی در پوشش بتی کانالهای آبیاری طرح کشت و صنعت نیشکر شعیبه و پیشنهاد راههای مقابله با آن»، جلد دوم.
- ۳- عسکری، ف. و ع. فاخر، «تورم و واگرایی خاک از دید مهندس ژئوتکنیک»، ۱۳۷۲.
- ۴- قاضی نور، ا. «مکانیک خاکهای قابل تورم»، مهندسان مشاور سانو.
- ۵- مهندسان مشاور سانو، «بررسی نوافض ایجاد شده در بتون کانالهای شعیبه»، ۱۳۷۳.
- ۶- مهندسین مشاور تهال، «جدار داخلی بتی کانالها در خاک رس قابل توسعه»، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، نشریه شماره ۱، ۱۳۴۹.
- ۷- نویسی، م. «ارزیابی آزمایشگاهی فشار تورمی و مقدار تورم ناشی از آن در خاکهای تورم زا با استفاده از درصد تورم و تنش کلی اعمال شده»، ترجمه و تلخیص، انجمن مکانیک خاک و مهندسان پی ایران.

- 8- ASTM Standards , "Annula Book" , 1993 , Volume 408 .
- 9- Bara , J . P . "Controlling the Expansion of Dessicated Clays During Construction ".
- 10- FAO , "Irrigation Canal Lining" , Irrigation and Drainage Paper No . 2 , Rome , 1983 .
- 11- Fourie, A. B . "Laboratory of Lateral Swelling Pressure", Journal of Geotech Eng. Vol.115 , 1987 .
- 12- Gromko , G . J . "Review of Expansive Soils" , Journal of Geotechnical Engineering ASCE , Vol 100 , 1974 .
- 13- Kanwar Sain , " Canal Lining in India" , International Commission on Irrigation and Drainage , Third Congress , New Dehli .
- 14- Neill , M . W . O . and N . Poormoayed , "Methodology for Foundations on Expansive Clays " , Journal of Geotechnical Engineering , 1980 .
- 15- Rama Rao , R . and H . Rahardio , "Closed Form Heave Solution for Expansive Soils"Journal of Geotech Eng , Vol , 114 , No.5 , 1988 .
- 16- Swan , C . H . "Middle East Canal and Irrigation problems" , ACI Journal , Technical Paper January - February 1985 .
- 17- Technical Committee on Expansive Soils (TC6) of ISSMFE , "Standard Evaluation of Swelling Pressure and Corresponding Heave of Expansive Soil in Laboraory by Constructing Swell Percentage Versus Applied Total Stress Diagram " .
- 18- USBR , "Concrete Manual" , Mac Graw Hill , Newyork , 1975 .
- 19- USBR , "Earth Manual" , 1974 .
- 20- USBR , "Linings for Irrigation Canals" , Denever , 1963 .

Cracking of Concrete Canal Linings Due to Hidden Swelling Potential

H.RAHIMI AND SH.BAROUTCOUB

Associate Professor and Graduate Student , Respectively ,Department of Irrigation and Reclamation , College of Agriculture, University of Tehran , Karaj, Iran.

Accepted 29 Oct.1996.

SUMMARY

Failure of concrete irrigation canal linings in the forms of cracking, rupture , uplifting and opening of joints , causes loss of water and money in many countries . Following appearance of extensive cracking of concrete linings in Shoeybieh Sugar Cane Industries Unit in khoozestan province ,Iran , extensive research programs were conducted to find the main reasons . In this paper the final results of the researches are presented.

The testing program consisted of laboratory as well as field tests, including identification , chemical and mechanical tests of soil samples taken from the borrow pits and canal embankments . Dispersivity tests were performed using pin- hole and chemical methods and swelling tests were conducted using ASTM standard and ISSMFE method. The field test includes the measurement of deformations of the concrete lining and embankment of an actual lined canal with a length of 60 m , due to filling by water . The deformations were recorded by surveying of the elevations of steel bars driven to different depths under canal lining and at different points of canal and its embankment sections.

The results of laboratory tests showed that the soil is low to medium plastic with a classification of CL-ML , having less than one percent soluble content, and being nondisperssive. Swelling tests conducted by ASTM and ISSMFE methods showed completely different results. ISSMFE method resulted in high free swell potential ,while ASTM method indicated a low to medium potential,The results of full scale field tests were all in favor of ISSMFE method. The great difference between. the results of two methods was found due to the different compaction methods as well as the moisture content of the soil sample being prepared for swell tests . While , in ASTM method, the sample is compacted by dynamic effort , at optimum water content , in ISSMFE method compaction is done using static effort and a low water content near the shrinkage limit. Therefore , two main factors causing discrepancy between the results of the two methods, i.e., the type of compaction and moisture content are responsible for difference in the structures of the samples being tested and finally different behaviour upon water absorption. The flocculent structure and lower compaction water content of soil sample in ISSMFE method would result to much higher free swell. Similarity between compaction methods used in the field and static effort used in ISSMFE method , as well as very low soil water content of the canal embankments during lining operation, are the main reasons for swelling of the soil and finally cracking of the concrete linings.

The overall results of the field and laboratory experiments showed that even soils of low to medium plasticity have a high swelling potential when dessication and shrinkage occur due to high temperature and aridity , as it is the case for Khoozestan province . Experiments proved that lower relative density (less than 95%) and compaction in the wet side of optimum water content (about 2 to 3 percent) can effectively control the swelling potential . The research has also proved the superiority of ISSMFE method for evaluation of swelling potential in hot - arid zones like Southern parts of Iran.