

تغییرات کیفی آب زاینده رود در طول مسیر

محمود کلباسی

دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ وصول هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰

چکیده

تغییرات کیفیت شیمیائی آب زاینده رود در طول مسیر آن از ایستگاه پل مورگان تا باتلاق گاوخونی با برداشت نمونه‌های فصلی از چهارده ایستگاه در طی سه سال مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت کاتیونها و آنیونهای اصلی آب شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، سولفات و بیکربنات و بعضی عناصر سنگین شامل آهن، روی، مس، منگنز، کبالت، کادمیم، نیکل، سرب، نقره، کرم و فسفر و همچنین هدایت الکتریکی و pH نمونه‌های آب اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از افزایش تدریجی هدایت الکتریکی و غلظت کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، سولفات و بیکربنات از ایستگاه اول (پل مورگان) تا ایستگاه دهم (پل زیار) و سپس افزایش سریعتر از ایستگاه دهم تا ایستگاه سیزدهم (پل ورزنه) و آنگاه کاهش در ایستگاه چهاردهم (باتلاق گاوخونی) می‌باشد. pH آب زاینده رود در تمامی مسیر قلیائی و بین ۷/۶ تا ۸/۰ تغییر می‌کند. کمترین pH اندازه‌گیری شده مربوط به ایستگاه دهم و بیشترین آن مربوط به ایستگاه سیزدهم می‌باشد. غلظت فسفر تا ایستگاه هشتم ناقص و بین ایستگاه هشتم و نهم به شدت افزایش یافته و در ایستگاه دهم به حد اکثر خود (۳/۲ میلی گرم در لیتر) می‌رسد. غلظت عناصر سنگین در آب زاینده رود کلا "پائین و عموماً" از ۲/۰ میلی گرم بر لیتر تجاوز نمی‌کند. غلظت تعدادی از این عناصر مانند کبالت، نیکل و سرب تا ایستگاه دوازدهم (پل ازیه) ناقص و بین این ایستگاه و ایستگاه سیزدهم افزایش قابل ملاحظه یافته و آنگاه در ایستگاه چهاردهم کمی کاهش می‌باید. تغییرات غلظت بعضی دیگر مانند آهن، کرم و روی از روند مشخصی پیروی نمی‌کنند. آهن دارای بیشترین غلظت در پائین دست رودخانه بوده و سپس کاهش یافته و در ایستگاه‌های یازده و دوازده به حداقل خود رسیده و آنگاه مجدداً "افزایش می‌باید.

انواع آلوده‌کننده‌های معدنی و آلی و همچنین افزایش

مقدمه

شوری آب آن خطرات جدی را در رابطه با سلامت محیط زیست و کشاورزی در منطقه بوجود می‌آورد.

منابع اصلی آلوده‌کننده آب رودخانه‌ها از نظر ازت و فسفر و همچنین کاتیونها و آنیونهای اصلی،

حیات منطقه اصفهان به زاینده رود وابسته است

و لذا حفظ کیفیت آب آن از نظر مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و حفظ محیط زیست آبزیان حائز اهمیت فوق العاده است. آلوده شدن آب رودخانه با

سازمان آب منطقه‌ای اصفهان انجام گرفته است. این سازمان از ایستگاههای در طول مسیر زاینده رود به طور ادواری نمونه برداری نموده و غلظت کاتیونها و آنیونهای اصلی، میزان مواد معلق، هدایت الکتریکی و pH را در این نمونه‌ها اندازه‌گیری می‌نماید (۲). همچنین بعضی از سازمانهای دولتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه تحقیقات خاک و آب اصفهان نیز گاهی تجزیه‌های محدودی را بر روی آب زاینده رود انجام داده‌اند.

تجزیه‌های انجام گرفته توسط سازمانهای دولتی و افراد مستقل (۱) عموماً محدود به هدایت الکتریکی، pH و غلظت کاتیونها و آنیونهای اصلی بوده و به ندرت بعضی فلزات سنگین را در یک مقطع زمانی و مکانی خاص شامل می‌شود. به استثنای تجزیه‌ها انجام گرفته به وسیله سازمان آب منطقه‌ای که آن هم فلزات سنگین و عنصری نظیر ازت و فسفر را شامل نمی‌شود. هیچ تجزیه مستمر و دائمداری از آب زاینده رود در طول مسیر آن گزارش نشده است. هدف از اجرای مطالعه حاضر پررسی جامع تغییرات کیفی آب زاینده رود در طول مسیر آن و در طی زمان طولانی بوده است.

مواد و روشها

مطالعه حاضر در طی سه سال (تابستان ۶۷ تا پائیز ۷۰) و با برداشت نمونه‌های فصلی از چهارده ایستگاه در طول قسمتی از مسیر زاینده رود انجام گرفته است. نمونه‌های آب در نیمه ماه دوم هر فصل از ایستگاه‌های: ۱- پل مورگان، ۲- پل کله، ۳- پل زرین شهر، ۴- سد نکوآباد، ۵- پل بابا محمد

زه آب اراضی کشاورزی اطراف رودخانه‌ها و از نظر عناصر سنگین و حدواسط و آلوده‌کننده‌های آلسی و معدنی دیگر فاضلابهای شهری و صنعتی می‌باشد که به داخل رودخانه‌ها تخلیه می‌گردد. تحقیقات انجام شده بر روی تغییرات کیفی آب رودخانه‌های تاکاهاشی و کاکیوکا^۱ در ژاپن (۸ و ۱۲) و آمازون^۲ و یوکان^۳ در برزیل (۷)، همچنین جریانهای سطحی در ایالات نوادای^۴ آمریکا (۱۰) نشان می‌هد که نحوه استفاده از زمینهای اطراف رودخانه‌ها (استفاده‌های کشاورزی، صنعتی یا شهری) بر نوع و مقدار آلودگیها و همچنین تغییرات آلودگی در طول مسیر اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که انتقال قسمتی از عناصر حدواسط در رودخانه‌های آمازون و یوکان به صورت جذب شده بر روی ذرات جامد انجام می‌گیرد (۷) و آلودگی هوا می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث آلودگی آب رودخانه به فلزات سنگین شود (۸).

با توجه به روند سریع رشد جمعیت و به تبع آن توسعه مراکز شهری و صنعتی در اطراف زاینده‌رود، در صورتی که اقدامی جدی و سریع صورت نگیرد، آلودگی در مسیر رودخانه گسترش یافته و سلامت انسان و موجودات زنده دیگر را تهدید خواهد کرد. اولین قدم در حفظ سلامت و کیفیت آب زاینده رود و همچنین پاکسازی قسمتی‌ای آلوده شده کسب آگاهی مستمر از تغییرات کیفی آب زاینده رود در مسیر آن و مشخص نمودن منابع اصلی و انواع آلوده‌کننده‌های آب می‌باشد. بررسیهای انجام شده در زمینه کیفیت آب زاینده رود بسیار محدود بوده و عمدتاً "به وسیله

روش اسپکتروفوتومتری (۱۱) تعیین شدند. هدایت الکتریکی نمونه‌های آب بوسیله یک دستگاه هدایت سنج مارک متر اتم (۴) و pH بوسیله یک دستگاه pH متر مدل متر اتم اندازه‌گیری شد.

میانگین غلظت هر عنصر در ۱۲ اندازه‌گیری (سه سال) محاسبه و تغییرات آن در طول مسیر رودخانه در هر ایستگاه و با استفاده از کامپیووتر بر روی دیاگرامهای نشان داده شد. همچنین تغییرات فصلی هدایت الکتریکی آب زاینده رود در طول مسیر در یک دیاگرام جداگانه مشخص گردید. غلظت کاتیونها و آنیونها اصلی بر حسب میلی مول بار بر لیترو غلظت عناصر دیگر بر حسب میلی گرم بر لیتر و هدایت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس بر سانتیمتر بیان شد.


نتایج و بحث


تغییرات فصلی هدایت الکتریکی (شوری) آب زاینده رود در مسیر آن از ایستگاه اول تا ایستگاه چهاردهم در شکل ۲ نشان داده شده است. به علت دامنه وسیع تغییرات شوری آب در مسیر رودخانه، در محور عمودی از اسلالگاریتmi استفاده شده است. محل ایستگاههای نمونه‌برداری با شماره آنها که در مواد و روشها آمده بر روی شکل ۲ مشخص گردیده است.

میانگین هدایت الکتریکی آب زاینده رود در ایستگاه اول (پل مورگان) حدود ۳۵۰ میکروزیمنس بر سانتیمتر بوده و سپس تدریجاً "افزایش یافته و در ایستگاه دهم (پل زیار) به حدود ۱۰۰۰ میکروزیمنس بر سانتیمتر می‌رسد. پس از ایستگاه دهم سرعت افزایش هدایت الکتریکی آب بسیار زیادتر شده و در ایستگاه

۷- کار ماسد، ۸- پل وحید، ۹- پل بزرگمهر، ۱۰- پل زیار، ۱۱- شاه کرم، ۱۲- پل ازیمه ۱۳- پل ورزنه، ۱۴- مرداب گاوخونی، که بترتیب از بالا دست رودخانه شروع و تا مرداب گاوخونی ادامه صیباشد برداشت شده است. ایستگاه شماره ۱ (پل سورگان) در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و ایستگاه شماره ۱۴ (مرداب گاوخونی) در ۱۴۵ کیلو- متری شرق اصفهان واقع شده‌اند. در هر نوبت نمونه برداری، کلیه ۱۴ نموده در طی دو تا سه روز برداشت گردید. کار برداشت نمونه‌ها از ایستگاه اول شروع و به ترتیب تا ایستگاه چهاردهم ادامه یافت. در هر ایستگاه مقدار دو لیتر آب در ظروف پلی اتیلن از محلهای که آب جریان سریع داشت، برداشت گردید. محل ایستگاههای برداشت نمونه بر روی نقشه (شکل ۱) مشخص شده است.

نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه برای تعیین هدایت الکتریکی و pH و غلظت کاتیونها و آنیونها اصلی شامل سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم و آنیونها اصلی شامل کلر، سولفات و بیکربنات و عناصر دیگر شامل آهن، روی، مس، منگنز، کبالت، کادمیوم، نیکل، سرب، کرم، نقره و فسفر مورد تجزیه قرار گرفتند. غلظت کلسیم و منیزیم با روش کمپلکسومتری (۵) و غلظت سدیم، پتاسیم، آهن، روی، منگنز، مس، کبالت، کادمیوم، نیکل، سرب، نقره و کرم بوسیله یک دستگاه جذب اتمی مارک پرکین المز مدل ۲۰۳۰ اندازه‌گیری شد (۶). غلظت کلر با تیتراسیون بوسیله نیترات نقره، بیکربنات با تیتراسیون بوسیله اسید و سولفات با روش توربیدومتری (۵ و ۶) و فسفر با





شکل ۲- تغییرات فصلی میانگین هدایت الکتریکی آب زاینده رود در طی مسیر

افزایش هدایت الکتریکی آب زاینده رود در طی مسیر آن عمدتاً "به علت وارد شدن زه آب اراضی کشاورزی اطراف رودخانه و تغییرات دبی رودخانه می باشد. چون اراضی اطراف رودخانه در بالادست (قبل از شهر اصفهان) عموماً "مور نیستند، و به علاوه شبیب زیادتر رودخانه تغییرات دبی آب زاینده رود در این قسمت کم است (۲)، بنابراین افزایش شوری آب رودخانه تا شهر اصفهان و حتی تا فاصله‌ای بعد از اصفهان زیاد نمی باشد. در حالی که شوری زیاد اراضی اطراف رودخانه در پائین دست که شامل اراضی رودشت، برآن شمالی و جنوبی می شود و همچنین

سیزدهم (پل ورزنه) به حداقل خود حدود ۳۵۰۰۰ میکروزیمنس بر سانتیمتر می‌رسد. پس از ایستگاه سیزدهم هدایت الکتریکی آب زاینده رود کمی کاهش می‌یابد. مطالعه انجام شده از سرچشمه زاینده رود تا پل چوم (ایستگاه نهم) در سال ۱۳۵۲ روند مشابهی را در تغییرات هدایت الکتریکی نشان می‌دهد ولی حداقل شوری آب در پل چوم در آن زمان ۶۴۰ میکروزیمنس بر متر گزارش شده (۱) که نسبت به میانگین شوری در حال حاضر (۹۲۰ میکروزیمنس بتر متر) کمتر بوده و نشان دهنده افزایش شوری در طی زمان است.


پائین دست هدایت الکتریکی آب در زمستان کمتر از پائین می باشد. قدر مطلق تغییرات فصلی شوری آبرو دخانه در بالادست (تا ایستگاه دهم) کم و در پائین دست (از ایستگاه دهم تا چهاردهم) به مراتب بیشتر است (شکل ۲). تغییرات فصلی شوری در ایستگاههای پائین دست رودخانه در درجه اول به حجم و شوری زه آب تخلیه شده به زاینده رود و در درجه دوم به تغییرات دبی آب رودخانه در فصول مختلف مربوط می شود. بدیهی است که حداقل زه آب وارد شده به زاینده رود مربوط به فصل تابستان (فصل کشت و آبیاری) و بعد از آن به ترتیب مربوط به پائیز، بهار و زمستان می باشد. در حالی که حداقل دبی آب زاینده رود در بهار و حداقل آن در پائیز و زمستان است. تغییرات دبی اندازه گیری شده توسط سازمان آب منطقه ای اصفهان نیز نشان می دهد که حداقل دبی آب در پائین دست مربوط به بهار و حداقل آن مربوط به زمستان است (۲).

میانگین تغییرات غلظت کاتیونهای اصلی شامل سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم آب در مسیر زاینده رود در شکل ۳ نشان داده شده است. غلظت ها با واحد میلی مول بار در لیتر و با اشل لگاریتمی بر روی محور عمودی مشخص شده اند. غلظت پتاسیم در آب زاینده رود نسبت به کلسیم، منیزیم و سدیم در کلیه ایستگاهها بسیار کم است، در حالی که کلسیم در ایستگاههای بالادست (قبل از ایستگاه دهم) و سدیم در ایستگاههای پائین دست (بعد از ایستگاه دهم) با لاترین غلظت را دارند. نتایج گزارش شده توسط سازمان آب منطقه ای اصفهان روند مشابهی را برای کاتیونهای مذکور ارائه می نماید (۲).

روند تغییرات غلظت کاتیونهای اصلی مشابه با


ساختمان بستر رودخانه (۳) باعث می گردد که زاینده رود را در قسمت عموماً "توسط سفره آب زیرزمینی شور تغذیه شده" در نتیجه زه آب وارد شده به رودخانه بسیار شور بوده و تغییرات شدیدی را در هدایت الکتریکی آب زاینده رود را این قسمت بوجود آورد. افزایش شوری آب بین ایستگاه شماره ۱۲ و ۱۳ بوبیژه چشمگیر است، علت این امر در درجه اول موقعیت زمین شناسی منطقه است. بستر رودخانه از منطقه زیارت بعد از ده (۳) و به همین جهت رودخانه در این قسمت تشکیل شده (۳) عمل کرده و توسط سفره آب زیرزمینی تغذیه می شود. همچنین پیوستن زه کشهای متعدد با آب بسیار شور در این فاصله به رودخانه باعث افزایش شدید شوری می شود که از آن جمله می توان زه کشهای بادبیهای نسبتاً "زیاد به نامهای دشتی زیار و از همه مهمتر سگزی با دبی چند صد لیتر در ثانیه را نام برد.

تغییرات فصلی شوری آبرو دخانه در ایستگاههای بالادست رودخانه و تا ایستگاه دهم کم می باشد. در این قسمت و تا ایستگاه هشتم هدایت الکتریکی آب در فصل زمستان کمی بیشتر از فصول دیگر است. علت این امر احتمالاً "بسته بودن دریچه های سد زاینده رود در طی زمستان و به منظور ذخیره آب می باشد که در نتیجه هدبی خروجی آب سدن سبتبه زه آب اراضی کشاورزی بعد از سد کاهش شوری آب افزایش می یابد. بین ایستگاه هشتم و نهم ترتیب مذکور تغییر کرد و از ایستگاه نهم به بعد بیشترین هدایت الکتریکی آب زاینده رود مربوط به فصل تابستان و کمترین آن مربوط به فصل بهار می باشد. نتایج گزارش شده توسط سازمان آب سطقدای اصفهان نیز تغییرات فصلی مشابهی را در هدایت الکتریکی آب زاینده رود نشان می دهد (۲). شوری آب در دو محل پائیز و زمستان بین دو حدمذکور و در اغلب ایستگاهها




شکل ۳- تغییرات غلظت متوسط سدیم، منیزیم، کلسیم و پتانسیم اب در مسیر زاینده‌رود

کمتری افزایش یافتند و از ایستگاه دوازدهم به بعد کمتر از سدیم و مسربم باشد. این امر ممکن است در اثر رسوب بخشی از کلسیم وارد شده به آب به صورت کربنات کلسیم و در اثر کاهش فشار گاز کربنیک موجود در آب طبق واکنش مربوط شود.



کاهش فشار CO_2 احتمالاً در اثر کاهش فعالیتهای بیولوژیکی در آب در اثر زیاد شدن آلودگیهای آب می‌باشد. در واکنش بالا مقداری از بیکربنات محلول در آب نیز رسوب می‌کند که از افزایش شدید غلظت یون‌بیکربنات در آب جلوگیری می‌نماید (شکل ۴).

حدایت الکتریکی بوده و نشان‌دهنده افزایش جزئی در غلظتها تا ایستگاه دهم و سپس افزایش شدیدتر تا ایستگاه سیزدهم و آنگاه کاهش در ایستگاه چهاردهم می‌باشد. کمترین افزایش غلظت در مورد عنصر کلسیم و بیشترین آن در مورد عنصر سدیم مشاهده می‌شود. افزایش غلظت عاشر قلیائی و قلیائی خاکی عمدها در اثر وارد شدن زه‌آب اراضی و در درجه دوم فاضلابهای شهری و صنعتی است. حلایق و تحرک بیشتر عناصر سدیم و منیزیم نسبت به کلسیم باعث شده که غلظت کلسیم که تا قبل از ایستگاه دهم بیشتر از کاتیونهای دیگر بوده بعد از این ایستگاه باشد



شکل ۴. تغییرات غلظت متوسط کلر، سولفات و بی‌کربنات آب در مسیر زاینده‌رود.

۳-۴ میلی مولار می‌رسد. بین ایستگاه دهم و یازدهم غلظت یون کلر و سولفات نسبت به یون بی‌کربنات پیشی گرفته و در ایستگاه سیزدهم به حداقل خود (۴۵ میلی مولار برای سولفات و ۲۵۰ میلی مولار برای کلر) می‌رسد. پس از ایستگاه سیزدهم کاهش کمی در غلظت سولفات و کلر مشاهده می‌شود که احتمالاً "به علت رقیق شدن املاح پس از ورود به باطلق‌گاوخونی است. پس از ایستگاه سوم غلظت یون کلر نسبت به سولفات بیشتر شده و این اختلاف بتدریج افزایش یافته و به حداقل خود در ایستگاه سیزدهم و چهاردهم می‌رسد. نتایج ارائه شده توسط


شکل ۴ میانگین تغییرات غلظت آنیون‌های اصلی شامل کلر، سولفات و بی‌کربنات آب در مسیر زاینده‌رود را نشان می‌دهد. تغییرات غلظت یون کلر و سولفات از روند مشابهی که با روند تغییرات هدایت الکتریکی و سدیم و منیزیم شبیه می‌باشد، پیروی می‌کنند.

غلظت یون کلر و سولفات در ایستگاه اول کم بوده (۰/۶ - ۰/۵ میلی مولار) و سپس بتدریج افزایش یافته و به حدود ۱/۷ میلی مولار در ایستگاه هشتم می‌رسد. بعد از ایستگاه هشتم شدت افزایش غلظت این یونها زیاد شده و در ایستگاه دهم به حدود

ولی پس از آن بسیار کمتر از این دویون می‌باشد. به عبارت دیگر تیپ آب تا ایستگاه دهم (پل زیار) بی‌کربناته و پس از آن تا ایستگاه چهاردهم کلر ره می‌باشد. نتیج گزارش شده توسط سازمان آب منطقه‌ای اصفهان نیز روند مشابهی را نشان می‌دهد(۲). عدم افزایش شدید غلظت یون بی‌کربنات در درجه اول به علت کمتر بودن مقدار آن در زه‌آب اراضی کشاورزی و در درجه دوم احتمالاً "به علت رسوب مقداری از آن به وسیله یون کلسیم و در اثر کاهش فشار گاز کربنیک در آب می‌باشد (بحث در قسمت مربوط به کلسیم).

تغییرات غلظت عناصر نیکل، آهن، سرب و کادمیوم در مسیر زاینده‌رود در شکل ۵ و کیالت.

سازمان آب منطقه‌ای اصفهان (۲) حاکی از زیادت سر بودن غلظت سولفات نسبت به کلر تا ایستگاه دهم می‌باشد. این اختلاف ممکن است از آنجا ناشی شودکه غلظت یون سولفات در بسیاری از آزمایشها عملاً اندازه‌گیری نشده و از کسر کردن غلظت کلر و بی‌کربنات از سجموع غلظت کاتیونها بدست می‌آید. روند تغییرات غلظت یون بی‌کربنات نسبت به کلر و سولفات متفاوت است، غلظت یون بی‌کربنات با شب ملایم و یکنواختی از حدود ۳/۰ میلی مولار در ایستگاه اول تا حدود ۶/۵ میلی مولار در ایستگاه سیزدهم یا چهاردهم افزایش می‌یابد (شکل ۴). غلظت یون بی‌کربنات تا ایستگاه دهم بیشتر از کلر و سولفات




شکل ۵ - تغییرات غلظت توسط آهن، نیکل، سرب و کادمیوم آب در مسیر زاینده‌رود.

کادمیوم و مس مختصر و برای منگنز متوسط می باشد. غلظت این عناصر بعداز ایستگاه سیزدهم تا حدودی کاهش می یابد. افزایش غلظت این عناصر که عمدتاً از طریق فاضلابهای صنعتی و شمری وارد آب زاینده رود می شوند، نشانگر تمرکز صنایع آلوده کننده بین ایستگاه دوازدهم و سیزدهم (پل ازیه و پل ورزنه) می باشد. بعضی از این صنایع فاضلابهای خود را بدون هیچ گونه تصفیه ای به زهکشانی که در فاصله ایستگاه های شماره ۱۲ و ۱۳ وارد زاینده رود می شوند تخلیه می نمایند. کاهش غلظت این عناصر در ایستگاه چهاردهم احتمالاً به علت رقیق شدن املاح آب پس از


منگنز و مس و نقره در شکل ۶ نشان داده شده اند. غلظت کلیه این عناصر در طول مسیر زاینده رود بسیار پائین بوده و حداکثر به حدود ۰/۲۳ میلی کرم در لیتر می رسد.

تغییرات غلظت عناصر سرب، نیکل، کادمیوم، کبات، منگنز، مس و نقره که همگی از عناصر سنگین می باشند، روند مشابهی دارند. غلظت این عناصر از ایستگاه اول تا دوازدهم ناچیز بوده و تغییرات بسیار کمی را نشان می دهد ولی بین ایستگاه دوازدهم تا سیزدهم افزایش چشمگیری را نشان می دهد. این افزایش در مورد بعضی از عناصر چون سرب، نیکل، کبات و نقره بسیار زیاد و در مورد بعضی دیگر چون



شکل ۶- تغییرات غلظت توسط کبات، مس، منگنز و جیوه آب در مسیر زاینده رود.

شهری و صنعتی با pH عموماً "اسیدی" و با حجم زیاد به رودخانه، عامل دوم وارد شدن زه‌آب اراضی کشاورزی با pH عموماً "قلیائی" که به علت وجود یونهای بی‌کربنات و کربنات در آن می‌باشد و عامل سوم تغییرات فشارگاز کربنیک در آب رودخانه که در اثر تغییر فعالیتهای بیولوژیکی و سرعت آب بوجود آمد. افزایش pH آب بین ایستگاه اول تا سوم ممکن است در اثر وارد شدن زه‌آب اراضی کشاورزی در این فاصله، کاهش مختصر pH بین ایستگاه سوم و چهارم در اثر وارد شدن فاضلاب صنایع ذوب آهن و صنایع نظامی و افزایش مختصر آن در فاصله ایستگاه چهارم تا ششم در اثر زه‌آب اراضی کشاورزی باشد. بیشترین کاهش pH آب بین ایستگاه هشتم و نهم می‌باشد که به احتمال زیاد در اثر تخلیه شدن فاضلاب تصفیه‌خانه جنوب و فاضلابهای صنعتی با pH عموماً "اسیدی" و دبی حدود ۲ متر مکعب در ثانیه می‌باشد. افزایش شدید pH بین ایستگاه دهم تا سیزدهم در اثر وارد شدن زه‌آب قلیائی اراضی اطراف رودخانه در پائین دست و همچنین کاهش فشار گازکربنیک در اثر افزایش بار آلودگی آب طبق واکنش زیر می‌باشد:



کاهش فشار گازکربنیک باعث می‌شود که واکنش بالا به طرف چپ سوق داده شده و در نتیجه فعالیت یون هیدروژن کاهش pH افزایش یابد.

غلظت فسفر محلول در آب زاینده‌رود تا ایستگاه هشتم صفر بوده و سپس بین ایستگاه هشتم تا نهم به شدت افزایش یافته و به حدود ۳/۲ میلی‌گرم لیتر می‌رسد. غلظت فسفر تا ایستگاه یازدهم در حد بالا باقیمانده و سپس کاهش یافته و در ایستگاه

ورود آن به باتلاق گاوخونی است.

تغییرات غلظت آهن در طول مسیر رودخانه در مقایسه با عناصر سنگین دیگر متفاوت است. غلظت آهن در بالادست زاینده‌رود (قبل از ایستگاه ۱۱) از کلیه عناصر سنگین دیگر بیشتر بوده و سپس بتدریج کاهش یافته و در ایستگاه ۱۱ یا ۱۲ به حداقل خود می‌رسد. غلظت آهن سپس به شدت افزایش یافته و در ایستگاه ۱۴ به حداقل خود می‌رسد (شکل ۵). بالا بودن غلظت آهن در بالادست رودخانه احتمالاً "به علت تخلیه فاضلابهای تصفیه شده کارخانه ذوب آهن اصفهان" و صنایع نظامی به رودخانه بعد از ایستگاه سوم (پل زرین شهر) و کاهش تدریجی آن تا ایستگاه ۱۱ به علت جذب آهن روی ذرات معدنی و آلی معلق در آب و یا رسوب آن می‌باشد. افزایش غلظت آهن پس از ایستگاه ۱۲ به همان دلایلی است که در مورد عناصر سنگین دیگر ذکر شد.

غلظت عناصر روی و کرم در آب زاینده‌رود ناچیز و در عین حال متغیر و اکثراً از حد تشخیص دستگاه جذب اتمی پائین‌تر بود. لذا به علت بائین بودن درجه اطمینان به اعداد بدست آمده از ذکر آنها خودداری شد.

میانگین تغییرات pH و غلظت فسفر در آب زاینده‌رود و در طی مسیر در شکل ۷ نشان داده شده است. pH آب زاینده‌رود در طول مسیر قلیائی بوده و بین ۶/۲ تا ۸/۰ تغییر می‌کند. حداقل pH آب در ایستگاه دهم (پل زیار) و حداقل pH آب در ایستگاه سیزدهم (پل ورزنه) اندازه‌گیری شده است. برای تغییرات pH در آب زاینده‌رود می‌توان سه عامل سه‌م را ذکر کرد. عامل اول تخلیه شدن فاضلابهای


جلوگیری از رسوب آنها می‌باشد که توسط محققین سیزدهم به مقدار ناجیزی می‌رسد (شکل ۷). فسفر دیگر نیز گزارش شده است (۹).

نتیجه گیری:

نتایج حاصل از مطالعه کیفیت آب زاینده رود و تغییرات آن در طول مسیر را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- ۱- افزایش شوری آب زاینده رود در مسیر مطالعه شده فوق العاده زیاد و در عین حال غیرخطی است قسمت اعظم این افزایش مربوط به پائین دست رودخانه بین پل زیار و پل ورزنه می‌باشد. شوری آب از پل ازیه به بعد به حدی است که حتی استفاده کشاورزی از آن در اغلب شرایط معکن نیست.

عمدتاً از طریق زه آب اراضی کشاورزی و بخشی از طریق فاضلابهای شهری و صنعتی وارد زاینده رود می‌شود، ولی افزایش شدید غلظت فسفر بین ایستگاه هشتم و نهم نه تنها به علت افزایش فعالیتهای کشاورزی بلکه عمدتاً به علت کاهش pH، آب رودخانه در اثر تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی با pH اسیدی به رودخانه در همین فاصله می‌باشد. هماهنگی کاهش pH آب و افزایش غلظت فسفر محلول بین ایستگاه‌ها هشتم و نهم و سپس افزایش pH و کاهش غلظت فسفر بین ایستگاه‌های دهم تا سیزدهم حاکی از اثر تعیین کننده pH بر حلalیت فسفاتهای کلسیم و منیزیم و یا



شکل ۷- تغییرات pH و غلظت توسط فسفر آب در مسیر زاینده رود

چه غلظت بیشتر این عناصر هنوز به حدی نیست که برای مصارف کشاورزی ایجاد اشکال کند ولی بطور قطع از نظر مصارف شرب انسان و دام و یا استفاده از آن برای پرورش ماهی بدون اشکال نیست.

۶ - تغییرات غلظت فسفر آب زاینده رود بعد از شهر اصفهان با تغییرات pH در این قسمت هماهنگ بوده و نشان دهنده آن است که منبع عمدۀ فسفر محلول در آب زاینده رود زه‌آب اراضی کشاورزی و فاصله‌های شهری و صنعتی است.

۷ - با توجه به اهمیت کیفی آب زاینده رود ادامه و گسترش مطالعه حاضر به نحوی که عناصر آلوده‌کننده دیگر نظیر ازت و عناصر سنگین را شامل شود و تغییرات این عناصر را در کلیه نقاط رودخانه و در هر زمان مشخص نماید، ضرورت تام دارد.

۲- عمده‌ترین کاتیونها و آنیونهایی که باعث افزایش شوری آب زاینده رود در پائین دست رودخانه می‌شوند، عبارتند از سدیم و کلر در درجه اول و سولفات و منیزیم در درجه بعد. غلظت سدیم و کلر در پائین دست رودخانه به حدی است که می‌تواند برای رشد پسیاری از گیاهان ایجاد مسمومیت کند.

۳- تغییرات فصلی شوری در بالادست رودخانه کم و در پائین دست بسیار زیاد بوده و ماکزیمم شوری آب در این قسمت مربوط به تابستان و مینیمم آن مربوط به بهار یا زمستان است.

۴- زه‌آب اراضی کشاورزی به ویژه در پائین دست زاینده‌رود، نقش اساسی در تنزل کیفی آب از طریق افزایش شوری و غلظت عناصر اصلی بعده دارد.

۵- افزایش چشمگیر غلظت بعضی از عناصر سنگین بین پل اژیه و پل ورزنه هشداردهنده می‌باشد، اگر

REFERENCES:

مراجع مورد استفاده:

- ۱ - حاج رسولیها . ش . ۱۳۵۴ . بررسی کیفیت آب زاینده رود از سرچشمه تا شرق اصفهان از نظر مصرف کشاورزی . نشریه سالانه آبیاری و زهکشی . شماره ۱۴ . ص ۵۰-۵۸ .
- ۲ - حاج رسولیها . ش . ۱۳۶۹ . بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود از سرآب یا پایاب (ایستگاه قلعه شاهرختا ایستگاه ورزنه) . وزارت نیرو ، سازمان آب منطقه‌ای ، امور مطالعات . ص ۲۰-۰۸ .
- ۳ - خادمی موغاری . ح . ۱۳۶۸ . مطالعه تکوین و شناسائی کانیهای رسی خاکهای منطقه رودشت اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی . دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان . ص ۴۰-۰۳۰ .
- 4 - Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrophotometry. 1982. Perkin-Elmer Co. Norwalk. Connecticut. U.S.A.
- 5 - Chapman, H.D. & P.F. Pratt. 1961. Methods of analysis for soils, plants and waters. Univ. of California press. P. 65-97.
- 6 - Farber, L.(ed). 1971. Standard methods for the examination of water and waste water. Tenth edition. Joint editorial board; APHA, AWWA, and WPCF. Boyd printing Co, Albany N.Y. 874 p.

- 7 - Gibbs, R.J. 1977. Transport phases of transition metals in the Amazon and Yukon rivers. Geological Society of America Bulletin, V. 88, P. 829-843.
- 8 - Hirose, T. & N. Kuramoto. 1981. Stream water quality as influenced by land use patterns in the Kakioka basin, Japan. J. Environ. Qual. 10(2), P. 184-188.

Water Quality Changes Along Zayandehrud River

M. KALBASI

Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture,
Isfahan University of Technology.

Received for Publication, 7 May 1991.

SUMMARY

Zayandehrud river is the major blood vein of Isfahan plain and its water quality is of prime importance to municipal, agricultural and industrial development in the area. Spatial and temporal changes of water quality in this river were monitored by analysis of seasonal samples taken from 14 stations along the river path, during a 3 year period. Electrical conductivity, pH and concentration of P, SO_4^{2-} , Cl, HCO_3^- , Ca, Mg, Na, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Cd, Ni, Pb, Ag and Cr were determined in water samples. Results indicated a gradual increase in electrical conductivity and concentration of Ca, Mg, Na, K, Cl, SO_4^{2-} and HCO_3^- from station no. 1 (Morgan) to station no. 10 (Ziar) and then a much sharper increase from station no. 10 to station no. 13 (Varzaneh) and then a slight decrease to station no. 14 (Gavkhoni). Water pH was alkaline with a minimum of 7.6 in station no. 10 and a maximum of 8.0 in station no. 13. Concentration of P was negligible up to station no. 8 then increased sharply to a maximum of 3.2 mg/L in station no. 9 or 10, then decreased drastically to station no. 13. Concentration of heavy metals were generally low and did not exceed 0.2 mg/L in water samples. Concentration of Ni, Co, and Pb were very low up to station no. 12 (Ajieh), then increased sharply up to station no. 13 and decreased slightly to station no. 14. Concentration of other heavy metals including Fe, Zn, and Cr, changed irregularly along the river path.